

# 삼청동 디자인서울거리

거리의 무질서한 각종 공공가로시설물을 통합정비하여 거리의 이미지 개선과 장애인, 노약자, 여성 등 교통약자 모두가 안전하고 편리한 고품격 거리 조성

## ■ 삼청동 디자인서울거리 사업개요


- 위치 : 삼청동길(팔판동 삼거리 ~ 삼청공원 칠보사 앞)
- 길이 : 1,600m(도로 양측)
- 사업비 : 4,843백만원(한전지중화비 1,645백만원, 간판개선 106백만원 포함)
- 사업기간 : '08. 3. ~ '10. 10.
- 대상거리 선정사유(디자인서울거리 조성사업 추진 사유)
  - 삼청동길은 시가지가 형성된지 오래되어 좁은 보도, 건물전체를 가리는 간판 거미줄처럼 늘어진 각종 전선으로 도시미관 저해
- 주요 정비내용
  - 보도확장(차도를 일부 줄임), 한전선로 지중화, 가로시설물 개선, 간판 교체,

구분	세부 내역	구분	세부 내역	구분	세부 내역
보도포장	5,811㎡(고형석)	수목보호대 개량	109개	석축길 개선	91m
차도포장	6,522㎡	플랜터 설치	1개소(36m)	블라드 설치	34개
우수관로	734m	버스정류소안내판	6개소	휴지동 설치	4조
소화전이설	9개소	수목식재	교목6주, 관목1350주	보행자안내판	2개소
디자인맨홀	102개	시설안내판	3개소	벤치 설치	3조
가로등개량	39개	전력선 등 지중화	전주 34본, 1300m	통합형신호등	6개

## ■ 삼청동 간판이 아름다운거리 조성 개요

- 사업지구의 규모 : 건물동수 88개동, 업소수 141개소, 간판수 251개소
- 시행기간 : 2008년 5월 ~ 2009년 10월
- 개선대상 89개소 : 개선완료 ( 개선비용 : 117,105천원 지급 )
- 추진방법 : 주민자율협의체 인 사업지구 내 간판개선추진위원회 구성 운영

# 삼청동 위치도 및 현황도



■ 디자인서울거리 변경 전·후 사진



< 가로시설물(보도, 전선 등)개선 전 >



< 가로시설물(보도, 전선 등)개선 후 >



< 가로시설물(팬스)개선 전 >



< 가로시설물(팬스)개선 후 >



< 가로시설물(수목보호대)개선 전 >



< 가로시설물(수목보호대)개선 후 >



< 간판개선 전 >



< 간판개선 후 >